

Số: 44 /TC-HC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2017

V/v tăng cường thực hiện công tác
QL-BDTX ĐB và TCCT của C.ty

**Kính gửi: - Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc;
- Các Phòng nghiệp vụ, Hạt QLDB, đơn vị trực thuộc.**

Căn cứ kết quả thực hiện công tác QL-BDTX ĐB và thi công công trình của công ty thời gian qua còn nhiều tồn tại về tiến độ, tiêu chí yêu cầu công việc.

Cục trưởng Cục QLDB III đã họp phê bình lãnh đạo công ty trong công tác chậm khắc phục hậu quả bão lũ năm 2016 và có văn bản số 375/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 13/3/2017 của Cục QLDB III và công văn số 93/CV-CCQLĐBIII.1 ngày 13/3/2017 của Chi cục QLDB III.1 về việc khắc phục dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Công ty cũng đã có các văn bản số 32/TC-HC ngày 07/3/2017, công văn số 42/KH-KT ngày 14/3/2017 về việc chấn chỉnh và yêu cầu các Hạt QLDB, người lao động thực hiện đảm bảo các tiêu chí của công tác QL-BDTX đường bộ trên các tuyến quốc lộ. Các phòng ban đơn vị đã tích cực tổ chức thực hiện nhưng chưa phù hợp nên còn nhiều tồn tại theo yêu cầu của Chủ đầu tư (CĐT).

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty giao nhiệm vụ và phân công các Thành viên HĐQT, lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tại hiện trường và các đơn vị như sau:

1. Ông Nguyễn Gia Phong, CT HĐQT kiêm Giám đốc: phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về Hạt QLDB Nam Giang cùng ông Trương Văn Quyết - Hạt trưởng để khắc phục các tồn tại của tháng 2, thực hiện khối lượng tháng 3 và tháng 4/2017 đảm bảo các yêu cầu tiêu chí, chất lượng trong Hợp đồng và công văn của Cục QLDB III, Chi cục QLDB III.1

2. Ông Đỗ Xuân Thượng, TV HĐQT, Phó Giám đốc: Phụ trách công tác QL-BDTX, tổng hợp báo cáo kịp thời; Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về Hạt QLDB Phước Sơn cùng Ông Lã Mạnh Hùng – Hạt phó phụ trách từ ngày 14/2/2017 và ông Mạc Văn Phi - Hạt trưởng (đang điều trị bệnh ngoại trú) giải quyết các việc liên quan và còn tồn tại ở Hạt từ ngày 14/2/2017 trở về trước).

Tăng cường thêm ông Lê Đình Nhã – CV phòng KH-KT (kiêm lái xe điều hành khi cần thiết) để cùng khắc phục các tồn tại của tháng 2, thực hiện khối lượng tháng 3 và tháng 4/2017 đảm bảo các yêu cầu tiêu chí, chất lượng trong Hợp đồng và công văn của Cục QLDB III, Chi cục QLDB III.1

3. Ông Nguyễn Đình Sơn – Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc: Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về Hạt QLDB Quế Sơn, Tam Kỳ và Hạt QLDB Trường Sơn Đông – Quảng nam cùng với ông Nguyễn Xuân Nguyên – Hạt trưởng.

Tăng cường thêm ông Phạm Văn Thường – Phó TP KH-KT (kiêm lái xe điều hành khi cần thiết) để khắc phục các tồn tại của tháng 2, thực hiện khối lượng tháng 3 và tháng 4/2017 đảm bảo các yêu cầu tiêu chí, chất lượng Hợp đồng và công văn của Cục QLDB III, Chi cục QLDB III.1

